

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA ISLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0053-43	FECHA:	28/08/2024



FOTO 1: Sustitucion de laminas, por laminas troquelada aluzinc calibre 26



FOTO 2. Sustitucion de estructura de soporte de madera, por metal



FOTO 3: Sustitucion de elementos de fijacion, Sustitucion de capote de lamina para lamina troquelada



FOTO 4: Sustitucion de puertas



FOTO 5: sustitución de ventana de madera por metal mas vidrio



FOTO 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Mauricio Coc B30</p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
---	--