

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA ISLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0053-43	FECHA:	19/11/2024



FOTO 1: Sustitucion de laminas, por laminas troquelada aluzinc calibre 26



FOTO 2. Sustitucion de estructura de soporte de madera, por metal



FOTO 3: Sustitucion de elementos de fijacion, Sustitucion de capote de lamina para lamina troquelada



FOTO 4: Sustitucion de puertas



FOTO 5: sustitución de ventana de madera por metal mas vidrio



FOTO 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mauricio Coc Bó

Firma y sello del Presidente de la O.P.P.



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

