

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA PIMIENTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0055-43	FECHA:	22/11/2024



Foto1: SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE HIERRO EN VENTANAS.



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE BALCON DE HIERRO EN VENTANAS.



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE LAMPARAS LED.



Foto 4: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE PUERTA.



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE CHAPA.



Foto 6: PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jose Anastasio Chuc Tul

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA PIMIENTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0055-43	FECHA:	22/11/2024



Foto 7: PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES.



Foto 8: PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES.



Foto 9: REPARACIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO.



Foto 10:




Foto 11:





Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>José Anastasio elías Tio</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
--	--