

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL ARROYON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0057-43	FECHA:	22/11/2024




Foto 1: PINTURA EN MURO INTERIORES Y EXTERIORES.




Foto 2: PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES.



Foto 3: INSTALACIÓN DE BALCONES DE METAL.



Foto 4: INSTALACIÓN DE BALCONES DE METAL.



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO.



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Petrona Cocoltec</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL ARROYON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0057-43	FECHA:	22/11/2024



Foto 7: INSTALACIÓN DE PORTÓN.



Foto 8: INSTALACIÓN DE PORTÓN.




Foto 9:




Foto 10:




Foto 11: SU




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Petrona Cucul Tec</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--

