

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TIMAX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0063-43	FECHA:	23/10/2024



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc c



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Fabricación e instalación de ventana-balcon de metal



Foto 4: Reparación de planchas de concreto




Foto 5: Sustitución de puerta



Foto 6: Fabricación e instalación de puertas de metal en baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Berancio Caal Xo

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

