

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TIMAX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0063-43	FECHA:	10/11/2024




Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Fabricación e instalación de ventana-balcon de metal



Foto 4: Reparación de planchas de concreto




Foto 5: Sustitución de puerta




Foto 6: Fabricación e instalación de puertas de metal en baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Benancio Caal Xol</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la COPF</p> 	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
--	--