

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO MONTERIA ULPAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0087-43	FECHA:	7/11/2024



FOTO 1: REPARACION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



FOTO 2: SUSTITUCION DE PUERTA




FOTO 3: SUSTITUCION DE CHAPAS



FOTO 4: SUSTITUCION DE VALCONES DE METAL



FOTO 5: REPARACION DE PLANCHAS DE CONCRETO DE PATIO



FOTO 6: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mateo Caal Tox

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

