

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------|
| DEPARTAMENTO: | PETÉN | MUNICIPIO: | SAN LUIS |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO MONTERIA ULPAN |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-09-0087-43 | FECHA: | 20/11/2024 |



FOTO 1: REPARACION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO




FOTO 2: SUSTITUCION DE PUERTA




FOTO 3: SUSTITUCION DE CHAPAS



FOTO 4: SUSTITUCION DE VALCONES DE METAL



FOTO 5: REPARACION DE PLANCHAS DE CONCRETO DE PATIO



FOTO 6: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mateo Caal Tox
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

