

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CAXLAMPON LA CUMBRE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0088-43	FECHA:	4/11/2024



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Fabricación e instalación de ventana-balcon de metal



Foto 4: Sustitución de canal de metal




Foto 5: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 6: Sustitución de deposito de agua 1700 lt

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CAXLAMON LA CUMBRE
ESTABLECIMIENTO:	17-09-0088-43	FECHA:	4/11/2024



Foto7: Fabricación e instalación de puertas de metal en baños




Foto 8: Repello en muro




Foto 9: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)






Foto 10: Pintura en muros exteriores e interiores



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

