

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CAXLAMON LA CUMBRE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0088-43	FECHA:	20/11/2024



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal




Foto 3: Fabricación e instalación de ventana-balcon de metal



Foto 4: Sustitución de canal de metal



Foto 5: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 6: Sustitución de deposito de agua 1700 lt

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---