

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SECOHUOC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0104-43	FECHA:	5/11/2024



Foto1: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal.




Foto 2: Sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: Sustitución de piso de torta en aulas



Foto 4: Sellado de grietas y fisuras en muro




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Benjamin Tralan Rojas

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

