

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	POPTUN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN ANTONIO CHUNACTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0112-43	FECHA:	28/08/2024



FOTO 1: SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO



FOTO 2: SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO



FOTO 3: SUSTITUCION DE BANQUETA



FOTO 4: SUSTITUCION DE BANQUETA



FOTO 5:




FOTO 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Elsa Filomena Colón</p> <p>Firma y sello del Presidente de la CPF</p> 	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
--	---