

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	POPTUN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN ANTONIO CHUNACTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0112-43	FECHA:	5/11/2024



FOTO 1: SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO



FOTO 2: SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO



FOTO 3: SUSTITUCION DE BANQUETA



FOTO 4: SUSTITUCION DE BANQUETA

FOTO 5:

FOTO 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Elsa Filomena Loy Tox</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>		<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo</p>	
--	---	---	---