

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	POPTUN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN ANTONIO CHUNACTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0112-43	FECHA:	16/11/2024



FOTO 1: SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO



FOTO 2: SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO



FOTO 3: SUSTITUCION DE BANQUETA



FOTO 4: SUSTITUCION DE BANQUETA




FOTO 5:




FOTO 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Elsa Filomena Coy</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPA</p>		<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>	
---	---	--	---