

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PUSILÁ ARRIBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0145-45	FECHA:	3/11/2024



Foto1: Sustitución de puerta de metal.



Foto 2: Sustitución de balcones de metal



Foto 3: Sustitución de ventanas de metal.



Foto 4: Pinturas en muros exteriores e interiores.



Foto: 4 Sustitución de piso líquido por piso líquido.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Reina López y López

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

