

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIÓ       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PUSILÁ ARRIBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0145-45	FECHA:	15/11/2024



Foto1: Sustitución de puerta de metal.



Foto 2: Sustitución de balcones de metal




Foto 3: Sustitución de ventanas de metal.



Foto 4: Pinturas en muros exteriores e interiores.




Foto 4 Sustitución de piso líquido por piso líquido.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Reina López y López  
Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

