

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Luis
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio La Florida San Luis Petén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0162-42	FECHA:	24/10/2024



Foto 1: sustitución de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: sustitución de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: Reparación de puertas



Foto 4: sustitución de inodoros





Foto 5: sustitución de Estructura de Soporte de madera por metal.



Foto 6: sustitución de piso de torta de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR: O.P.R. ANEXA E.O.R.M. J.V.	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Luis
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio La Florida San Luis Petén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0162-42	FECHA:	24/10/2024



Foto 1: sustitución de pintura interior y exterior



Foto 2: Sustitución de Pila



Foto 3: Mantenimiento de Porton de metal de ingreso



Foto 4: Sustitución de ducto electrico+accesorios




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

