

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM ALDEA IXBOBÓ CARRETERA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA IXBOBO, SAN LUIS, PETÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0221-43	FECHA:	27/10/2024



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 3: Sustitución de elementos de fijación



Foto 4: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 5: Reparación de bajada de agua pluvial, tubo PVC 3"



Foto 6: Sustitución de tubería línea principal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Merari Ramirez
Firma y sello del Presidente de la OPDE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

