

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NOCTÚN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0233-43	FECHA:	10/11/2024



Foto1: Se realiza pintura de muros de exteriores e interiores



Foto 2: Sustitución de barandas de metal




Foto 3: Sustitución de la lámina



Foto 4: Sustitución de estructura de soporte



Foto 5: Sustitución de chapas de 16 puertas



Foto 6: Se realiza el repello en muros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO NOCTÚN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0233-43	FECHA:	19/11/2024



Foto 7: Sustrucción de ventana de metal




Foto 8: Sustrucción de puerta de metal







Foto 9: Sustrucción de balcón de metal



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

