

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SUTIJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0268-43	FECHA:	13/11/2024




Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ricardo Caal Saquij
Firma y sello del Presidente de la OPE

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SUTIJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0268-43	FECHA:	13/11/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ricardo Caal Saquij
Firma y sello del Presidente de la OPP

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SUTIJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0268-43	FECHA:	13/11/2024



Foto1: Sustitución de tomacorrientes dobles.

--	--

--	--

--	--

--	--

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Ricardo Carr Sagu...</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---

