

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA FLORIDA SANTA CRUZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-2191-43	FECHA:	20/10/2024



Foto1: Sustitución de lamina por lamina troquelada calibre 26



Foto 2: Sustitución de lamina por lamina troquelada calibre 26



Foto 3: Sustitución de puertas de metal



Foto 4: Sustitución de puertas de metal



Foto 5: sustitución de balcones de metal



Foto 6: Sustitución de balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Armando de la Cruz*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

