



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:		DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA IXBOBÓ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-4149-42	FECHA:	18/11/2024



Foto 1: Repello en muro, columnas, pintura en muro exteriores e inferiores.



Foto 2: Sustitución de inodoros.



Foto 3: Sustitución lavamanos.




Foto 4: Sustitución de piso de cerámica.



Foto 5: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal y sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.




Foto 6: Reparación de cuneta de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Ydanda Lopez Hernandez

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala
SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA IXBOBÓ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-4149-42	FECHA:	18/11/2024



Foto 7: Sustrucción de migitorio.




Foto 8: Sustrucción de puertas en servicios sanitarios.



Foto 9: Sustrucción de puerta de rejas.



Foto 10: Sustrucción de tubería línea principal.



Foto 11: Sustrucción de ducto eléctrico + accesorios.



Foto 12: Limpieza de fosa séptica.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Yolanda Lopez Hernandez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA IXBOBÓ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-4149-42	FECHA:	18/11/2024



Foto 13: Sustitución de piso de cerámica.



Foto 14: Sustitución de ventanas de madera por metal mas vidrio.

Empty box for additional information or observations.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Yolanda Lopez Hernandez
 Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

