

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAYAXCHE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL COYIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0025-42	FECHA:	6/09/2024



Foto1: REPELLO Y PINTURA EN AULAS.




Foto 2: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA Y ESTRUCTURA METALICA.



Foto 3: SUSTITUCION DE PISO DE CEMENTO LIQUIDO.



Foto 4: FABRICACION DE VENTANAS Y BALCONES .



Foto 5: SUSTITUCION DE ROTOPLAS



Foto 6: INSTALACION DE LETRINA DE CEMENTO O PLASTICA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Carlos Caal Teyul

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

