

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Peten	MUNICIPIO:	Sayaxché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Jose Caribe
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0057-43	FECHA:	19-11-2,024



Foto1: Renglón 15.3 Recepcion de materiales para la ciruclacion de la Escuela fue de 100 metros.



Foto 2: Renglón 15.3. Esos rollos de malla se utilizò en la circulacion de la Escuela.



Foto 3: Renglon 15.3. Este trabajo se realizò con la Susticion de mallas galvanizado.



Foto 4: Renglón 9.1. Durante ese trabajo es cuando empezaron a pintar en muros exteriores e interiores.



Foto 5: Renglón 2.2. Estructura de Techo, fue la sustitución de soporte de madera, por metal.



Foto 6: Renglón. 19.1. Fue la fabricación e instalación de ventana-balcon de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar Hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

