

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Campito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0011-42	FECHA:	13/11/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales indicando el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Campito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0011-42	FECHA:	13/11/2024



Foto 7: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana




Foto 8: Fabricación e instalación de puertas de metal en módulos



Foto 9: Instalación de estructura portante de metal



Foto 10: Instalación de lámina troquelada aluzinc



Foto 11: Repello en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales especificar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

