

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Encuentros
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0059-42	FECHA:	27/09/2024



Foto 1 Renglon 2.2 Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 2 Renglon 1.1 Sustitución de lamina por lamina troquelada de calibre 26



Foto 3 Renglon 6.2, Reparacion de piso de cemento liquido



Foto 4 Renglon 4.3, sustitucion de puertas en modulos



Foto 5 Renglon 19.2, Fabricacion e instalacion de balcon de hierro en ventana



Foto 6 Renglon 6.2, Reparacion de piso de cemento liquido

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Roberto Nabonzuela
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

