

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anex a EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Centro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0060-42	FECHA:	5/09/2024



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Sustitución de piso de cemento liquido




Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 5: Sustitución de tubería línea principal



FOTO 6: Reparación de cableado electrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anex a EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Centro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0060-42	FECHA:	5/09/2024



Foto 7: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana



Foto 8: Fabricación e instalación de puertas de metal en módulos



Foto 9: Instalación de estructura portante de metal



Foto 10: Instalación de lámina troquelada aluzinc



Foto 11: Desinstalación de estructura portante

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]



ESCUELA OFICIAL URBANA
DIRECCIÓN
V. BARRIO EL CENTRO
MELCHOR DE MENCOS, PETÉN

Firma y Sello Director Centro Educativo Público