



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO: | PETÉN | MUNICIPIO: | MELCHOR DE MENCOS |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA EL ARENAL |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-11-0340-43 | FECHA: | 26 de noviembre de 2024 |



Foto 1: SUSTITUCIÓN LÁMINA Renglón 1.1



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA Renglón 1.1



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE CAPOTE Renglón 1.2




Foto 5: SUSTIUCIÓN BALCONES Renglón 5.6




Foto 6: SUSTITUCIÓN BALCONES Renglón 5.6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Silvestre Castenanos Abrego

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO: | PETÉN | MUNICIPIO: | MELCHOR DE MENCOS |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA EL ARENAL |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-11-0340-43 | FECHA: | 26 de noviembre de 2024 |



Foto 1: SUSTTUCIÓN DEPOSITO DE AGUA Renglón 18.2



Foto 2: SUSTITUCIÓN DEPOSITO DE AGUA Renglón 18.2



Foto 3: AULA PINTURA INTERIOR Renglón 9.1



Foto 4: AULA PINTURA INTERIOR Renglón 9.1

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Silvestre Castellanos Abrego

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo

