

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Arroyito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-2901-42	FECHA:	4/03/2024



Foto 1: la estructura se encuentra deteriorada



Foto 2: las lamias estan muy oxidadas y tienen agujeros en todos lados



Foto 3: la estructura ya fue reemplazada por adera que tambie ya dcumplio su vida util




Foto 4: el techo en largo de sus años ha tenido algunas reparaciones menores



Foto 5: se puede evidenciar el techo en mal estado



Foto 6: El techo en largo de sus años ha tenido algunas reparaciones menores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Arbela Mangot*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

