

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Ceibita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-2936-45	FECHA:	4/03/2024



Foto 1 Renglon 2.2 Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal




Foto 2 Renglon 1.1 Sustitución de lamina por lamina troquelada de calibre 26



Foto 4 Renglon 4.3, sustitucion de puertas en modulos



Foto 4 Renglon 4.3, sustitucion de puertas en modulos





Foto 5 Renglon 19.2, Fabricacion e instalacion de balcon de hierro en ventana



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Efran Lemeng
Firma y sello del Presidente de la OPF

Marvin Vargas
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

