


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Unión
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-3977-43	FECHA:	03-09-2024.



2.2 Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal.




1.1 Sustitución de lámina por lámina troquelada alizinc calibre 26



6.5 Sustitución de piso de torta de concreto



19.2 Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana.



19.6 Fabricación e instalación de puerta



6.5 Sustitución de Piso de torta de concreto de aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. No se permite el uso de hojas.

Marco Julio Aquino de Paz

Firma y sello del Presidente de la



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

