

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Union
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-3977-43	FECHA:	13/12/2024



Foto 1 Renglon 2.2 Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 2 Renglon 1.1 Sustitución de lamina por lamina troquelada de calibre 26



Foto 4 Renglon 6.5 Sustitucion de piso de torta por concreto



Foto 2 Renglon 1.1 Sustitución de lamina por lamina troquelada de calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Marco Tulio de los Angeles</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la ORF</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	--