SITUACIÓN DEFICIENCIA	S DETERMINADAS: PREVIO X	DURANTE	POSTERIOR
DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Nueva Judá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-4011-43	FECHA:	04 de Marzo de 2024



Foto1: Sustitución de lámina, pior lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal.



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal.



Foto 4: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal.



Foto 5: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal.



Foto 6: Sustitución de puerta de madera a metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregara hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

0/9a Ramirez

CONSEJO DE PADRES DE

Firma y sello del Presidente de 12 OPF.

Jmmat)

Firma y Sello Director Centro Educativo Público