

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío El Carrizal	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Carrizal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0022-43	FECHA:	4/09/2024



Foto 1: Sustrucción Piso Líquido



Foto 2: Reparación de malla galvanizada



Foto 3: Sustrucción Piso Líquido



Foto 4: malla perimetral





Foto 5: pintura primer bloque



Foto 6: Mantenimiento a portones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	POPTÚN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL CARRIZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0022-43	FECHA:	02/12/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Pública</p>
---	---