

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Agustín
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0026-43	FECHA:	28/11/2024



**Foto1: Pintura en muros exteriores e interiores**




**Foto 2: Sustitución de puertas**




**Foto 3: Sustitución de balcones de metal**



**Foto 4: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26  
Sustitución de elementos de fijación en cubierta de lamina**



**Foto 5: Reparación de piso de torta de concreto**



**Foto 6: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal**

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Miguel Choc Cus*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*Emilio*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

