

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO: | PET | MUNICIPIO: | POPTUN |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO EL PORVENIR |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-12-0039-43 | FECHA: | 25/10/2024 |



Foto 1: PINTURA DE MUROS EXTERIOR E INTERIOR



Foto 2: SUSTITUCION DE PUERTAS



Foto 3: SUSTITUCION DE BALCONES DE METAL



Foto 4: SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26



Foto 5: REPARACION DE PISO TORTA DE CONCRETO



Foto 6: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA SOPORTE DE MADERA POR METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sandra acul Jimenez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

