

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Bendición.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0069-43	FECHA:	11/09/2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



Foto 2: REPELLLO EN MURO




Foto 3: SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE METAL




Foto 4: INSTALACIÓN DE LÁMINA TROQUELADA ALUZINC



Foto 5: SUSTITUCION DE INODORO



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE CAPOTE DE LÁMINA PARA LÁMINA TROQUELADA


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Lorenzo Carlos</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Bendición
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0069-43	FECHA:	11/09/2024

	
Foto 1: INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE DE METAL	Foto 2:
Foto 3:	Foto 4:
Foto 5:	Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Lorenzo Caalroc</p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	--

