

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio La Providencia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-2097-43	FECHA:	29 de octubre del 2024



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura portante de madera por metal



Foto 3: Sustitución de piso de cemento liquido



Foto 4: Reparación de cableado eléctrico




Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Pablo Cac Choc

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

