

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------|
| DEPARTAMENTO: | PETEN | MUNICIPIO: | POPTUN |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO LA PROVIDENCIA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-12-2097-43 | FECHA: | 29/10/2024 |



Foto 1: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA




Foto 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA PORTANTE DE MADERA POR METAL



Foto 3: SUSTITUCION DE PISO DE CEMENTO LIQUIDO



Foto 4: REPARACION DE CABLEADO ELECTRICO




Foto 5: PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES




Foto 6: DESINSTALACION DE ESTRUCTURA PORTANTE DE MADERA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Pablo Cac Choc

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

