

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	POPTUN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA SAN CARLOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0121-43	FECHA:	05/09/2024



Foto 1: SUSTITUCION DE PUERTAS EN BAÑOS



Foto 2: REPELLO EN MUROS



Foto 3: SUSTITUCION DE ESTUFA RURAL COMPLETA (INCLUYE CHIMENEA Y PLANCHA DE METAL)



Foto 4: Pintura en muros en exteriores e interiores.



Foto 5: SUSTITUCION DE PUERTAS EN MODULOS



Foto 6: SUSTITUCION DE PISO DE TORTA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Benito de la Cruz Barrios
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

