

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chojemula
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0383-43	FECHA:	14 de noviembre del 2024



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de elementos de fijación



Foto 3: sustitución de estructura de elemento de soporte de metal por metal



Foto 4: Sustitución de puertas en servicios sanitarios



Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: Sustitucion de inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Iris Maricela Morales Sánchez</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chojemula
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0383-43	FECHA:	14 de noviembre del 2024



Foto1: Instalación de pila




Foto 2:




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Iris Maricela Morales Sanchez</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
--	---