

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santa Amelia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0472-43	FECHA:	04/09/2024



Foto 1: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana



Foto 2: Fabricación e instalación de puertas en metal en módulos



Foto 3: Fabricación e instalación de puertas en metal en módulos



Foto 4: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana



Foto 5: Fabricación e instalación de puertas en metal en baños




Foto 6: Fabricación e instalación de puertas en metal en módulos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*



Firma y sello del Presidente de la OPP

*[Firma]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santa Amelia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0472-43	FECHA:	04/09/2024



Foto 7: Sustrucción de chapas de puertas



Foto 8: Sustrucción de chapas de puertas




Foto 9: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana




Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

