

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santa Amelia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0472-43	FECHA:	27/11/2024



Foto1: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana



Foto 2: Fabricación e instalación de puertas en metal en módulos



Foto 3: Fabricación e instalación de puertas en metal en módulos



Foto 4: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventanas



Foto 5: Fabricación e instalación de puertas en metal en baños



Foto 6: Fabricación e instalación de puertas en metal en modulos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santa Amelia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0472-43	FECHA:	27/11/2024



Foto 7: Sustrucción de chapas de puertas



Foto 8: Sustrucción de chapas de puertas



Foto 9: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana



Foto 10:




Foto 11:






Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---