

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E O R M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Caserío Tanhoc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0474-43	FECHA:	9/09/2024



Foto 1: Sustitución de balcones-Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana



Foto 2: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 3: Sustitución de puertas - Fabricación e instalación de puerta de metal en módulo



Foto 4: Sustitución de piso de torta de concreto por piso ceramico

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Amalia Maaz

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

