

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva Esperanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0538-43	FECHA:	05/09/2024



Foto1: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 2: Sustitución de puertas



Foto 3: Sustitución de balcones de metal



Foto 4: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26
Sustitución de elementos de fijación en cubierta de lamina



Foto 5: Reparación de piso de torta de concreto



Foto 6: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Heriberto Cac Coc

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

