

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	POPTUN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	FORM COLONIA LA AMISTAD	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA LA AMISTAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-3440-43	FECHA:	25/04/2024




Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada, sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada, sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: Sustitución de lámina, por lámina troquelada, sustitución de estructura de soporte de madera por metal




Foto 4: Sustitución de lámina, por lámina troquelada, sustitución de estructura de soporte de madera por metal




Foto 5: Sustitución de lámina, por lámina troquelada, sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 6: Sustitución de lámina, por lámina troquelada, sustitución de estructura de soporte de madera por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 Firma y sello del Presidente de la OPF
 
  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
 

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	POPTUN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ZORNI COLONIA LA AMISTAD	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA LA AMISTAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-3440-43	FECHA:	30/04/2024



Foto1: Reparación banqueta frontal lado izquierdo



Foto 2: Reparación banqueta frontal lado derecho



Foto 3: Reparación banqueta frontal



Foto 4: Reparación banqueta frontal lado izquierdo





Foto 5: Reparación banqueta frontal lado izquierdo



Foto 6: Reparación banqueta frontal lado izquierdo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 Firma y sello del Presidente de la OPF



  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	POPTUN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EURMI COLONIA LA AMISTAD	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA LA AMISTAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-3440-43	FECHA:	30/04/2024




Foto 1: Elaboración de cerco ecológico perimetral



Foto 2: Elaboración de cerco ecológico perimetral, parte frontal izquierda




Foto 3: Elaboración de cerco ecológico perimetral, parte frontal izquierda




Foto 4: Elaboración de cerco ecológico perimetral, parte frontal izquierda




Foto 5: Elaboración de cerco ecológico perimetral, parte frontal derecha




Foto 6: Elaboración de cerco ecológico perimetral, parte frontal derecha

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Verónica Franco  
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	POPTUN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EURMI COLONIA LA AMISTAD	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA LA AMISTAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-3440-43	FECHA:	30/04/2024




Foto1: Sustitución de estufa rural completa, incluye chimenea




Foto 2: Sustitución de estufa rural completa, incluye chimenea



Foto 3: Cambio de azulejo



Foto 4: Cambio de planchas




Foto 5: Cambio de planchas



Foto 6: Cambio de planchas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Maria Verónica Franco Firma y sello del Presidente de la OPF</p>		<p>Arreuntó Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---	---

