

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E O D P ANEXA A E O R M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tanhoc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-3707-42	FECHA:	9/09/2024



Foto1: Sustitución de balcones-Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana



Foto 2: Sustitución de piso de cemento líquido



Foto 3: Sustitución de puertas- Fabricación e instalación



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 5: Sustitución de piso de torta de concreto




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Alicia Tzul Choc*

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público