

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCI	AS DETERMINADAS: PREVIO	DURANTE	X POSTERIOR
DEPARTAMENTO: Petén		MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOR M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0005-43	FECHA:	10/04/2024
Foto1: Mantenimie	ento a estructura de porton de metal	Foto 2: Sustitució	ón de Piso ceramico
Foto 3: Sustitucio	n de deposito de Agua de 1700 It	Foto 4: Sustitució	ón de puerta de metal
Foto 5: sustición	de piso de cemento líquido	Foto 6: Sustitució	ón de accesorio de Inodoro
Observación: Si es necesa	Elubia del cid Surian de Furma y sello del Presidente de la OPF	S CRUCE	Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS





REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

DEPARTAMENTO: Petén MUNICIPIO: Las Cruces NOMBRE DE SETABLECIMIENTO: 20NA 4 SETABLECIMIENTO: 20NA 4 SETABLECIMIENTO: 17-13-0005-43 FECHA: STABLECIMIENTO: 17-13-0005-43 FOto 13: Sustitución de Ventanas de madera por metal mas vidrio Foto 13: Sustitución de Ventanas de madera por metal mas vidrio Foto 14: Sustitución de Interruptores simples Casamondon: Se os necasore se pueden agregar hojos addocendo y actualizar de indeneso de hojo CRILIO.	SITUACIÓN DEFICIENCI	AS DETERMINADAS: PREVIO		DURANTE	X POSTERIOR
ESTABLECMIENTO: OCOMIGO DEL ESTABLECMIENTO: 17-13-000543 FECHA 10/04/2024 Foto 13: Sustitución de Ventanas de madera por metal mas vidrio Foto 14: Sustitución de interruptores simples Cisaroución: Si sa micasano se pueden agregar hogas addiconales y actualizar el nómero de hoga CRUO:	DEPARTAMENTO:	Petén	MU	INICIPIO:	Las Cruces
Foto 13: Sustitución de Ventanas de madera por metal mas vidrio Foto 14: Sustitución de Interruptores simples Cisarrocción: Si es necesares se pueden agregar hopas adicionales y actualizar el número de hogic CRUON		EOR M	DIF	RECCIÓN DEL TABLECIMIENTO:	ZONA 4
Observación: Si es necesarno se pueden agringar hojas addicionales y actualizar el número de hoja.	CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0005-43	FE	CHA:	10/04/2024
Observación: Si es necesarno se pueden agriegar hojas addicionales y actualizar el número de hoja.	Foto 13: Sustituci	ón de Ventanas de madera por metal mas vidrio		Foto 14: Sustituc	ón de interruptores simples
				Poto 14: Susumción de Interruptores simples	
Maria Elubia Lid Suria Zonsitis Kibata Director Centro Educativo Público Zonsitis Centro Educativo Público Públi		Elubia Il cid suriali	140	EDICADA TO	