



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |               |                                |  |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--|
| DEPARTAMENTO:               | PETÉN         | MUNICIPIO:                     | LAS CRUCES                                 |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | BARRIO BRISAS DEL ORIENTE, ALDEA PALESTINA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-13-0013-43 | FECHA:                         | 27/06/2024                                 |




SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



PINTURA EN EXTERIOR



SUSTITUCIÓN DE DUCTO ELECTRICO + ACCESORIOS



SUSTITUCIÓN ACCESORIOS INODORO



MANTENIMIENTO A PORTON DE METAL



SUSTITUCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público







**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |               |                                |  |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--|
| DEPARTAMENTO:               | PETÉN         | MUNICIPIO:                     | LAS CRUCES                                 |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | BARRIO BRISAS DEL ORIENTE, ALDEA PALESTINA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-13-0013-43 | FECHA:                         | 27/06/2024                                 |



SUSTITUCIÓN DE BALCON DE METAL



MANTENIMIENTO A BALCONES DE METAL



MANTENIMIENTO ESTRUCTURA PUERTAS DE METAL



SUSTITUCIÓN DE TORTA DE CEMENTO




SUSTITUCIÓN DE FOCOS AHORRADORES



SUSTITUCIÓN DE PLAFONERAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 Firma y sello del Presidente de COPPE  
 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA  
 BRISAS DEL ORIENTE  
 ALDEA PALESTINA  
 LAS CRUCES, PETÉN

  
 Firma y Sello Director Centro Educativo  
 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA  
 BRISAS DEL ORIENTE  
 ALDEA PALESTINA  
 LAS CRUCES, PETÉN






SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |               |                                |  |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--|
| DEPARTAMENTO:               | PETÉN         | MUNICIPIO:                     | LAS CRUCES                                 |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | BARRIO BRISAS DEL ORIENTE, ALDEA PALESTINA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-13-0013-43 | FECHA:                         | 27/06/2024                                 |



**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la Junta Directiva de la Escuela Rural Mixta de Brisas del Oriente, Aldea Palestina, Las Cruces, Petén.



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público de Brisas del Oriente, Aldea Palestina, Las Cruces, Petén.

