

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Pajal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0027-43	FECHA:	03/06/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.






SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:      PREVI0       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Pajal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0027-43	FECHA:	3/06/2024



Foto 7: Instalación de azulejo en estufa rural



Foto 8: Repello en muro



Foto 9: Sellado de grietas y fisuras en muros



Foto 10: Sustitución de portón de metal



Foto 11: Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)




Foto 12: Pintura en muros exteriores e interiores


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVILO  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Pajal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0027-43	FECHA:	03/06/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

